



ISTITUTO SUPERIORE "SECUSIO"

Liceo classico - Liceo linguistico - Liceo scienze umane - Liceo artistico con sede carceraria

via Madonna della Via n. 5/A - 95041 Caltagirone (CT) tel. 095/6136170

Liceo Artistico: Via Ex Matrice, 153 - 95041 Caltagirone (CT) tel. 095/6136190

C.F. 91028670874 Codice meccanografico: **CTIS04700P**

E-mail: ctis04700p@istruzione.it - **Pec** ctis04700p@pec.istruzione.it

Sito web: www.liceosecusio.it

Circolare n. 226

Ai docenti
Agli alunni
Agli assistenti all' autonomia
e alla comunicazione
Ai collaboratori scolastici
Agli assistenti tecnici

Liceo artistico

AI DSGA
Al sito web

OGGETTO: Divieto di sosta e di transito nella parte di cortile adiacente alle facciate esterne che presentano fessurazioni – Liceo artistico

Visto il Documento di valutazione dei rischi redatto dall'Ing. Marco Grassi, in qualità di R.S.S.P. di questa istituzione scolastica e, in particolare, la scheda allegata alla presente circolare;

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DISPONE**

il divieto di sosta e di transito nella parte del cortile del secondo e terzo livello adiacente alle facciate esterne che presentano fessurazioni in stato avanzato, così come illustrato nella foto allegata.

Pertanto non è consentito il passaggio dalla porta che immette dalla terrazza del terzo livello all'atrio in cui è collocato il vano ascensore.

Gli unici soggetti autorizzati al passaggio dalla porta sono: l'alunno portatore di disabilità in carrozzina e i suoi accompagnatori (personale ausiliario, docente di sostegno, ASACOM e figura aggiuntiva) a causa della presenza di barriere architettoniche che non consentono altre vie d'uscita dall'edificio scolastico.


Il responsabile di plesso è tenuto a far collocare nella zona il nastro di segnalazione del pericolo, a far affiggere un cartello di divieto di passaggio e a controllare l'osservanza del divieto.

I collaboratori scolastici segnaleranno alla scrivente o a chi ne fa le veci l'inosservanza del divieto.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Mancuso Concetta

Concetta Mancuso

Luogo di Lavoro:	I.I.S. Bonaventura Secusio - Sede Artistico	Livello:	Esterno	Locale:	-
Data rilevazione:	19/07/2024	Priorità:	Media		
Descrizione della Non Conformità:	Facciata edificio danneggiata e assenza pluviali				
Valutazione dei rischi	Instabilità delle strutture	R= PxD = 2x4 = 8	8- Medio		
	Caduta materiale dall'alto	R= PxD = 2x3 = 6	6- Medio		
					
Prescrizione / Misure di Miglioramento					
Transitorie:	-				
Pianificazione:	Provvedere alla messa in sicurezza di intonaci delle facciate esterne, che presentano fessurazioni in stato avanzato. E' necessario provvedere nuovamente al transennamento della zona sottostante per impedirne la sosta nel cortile, al livello secondo e terzo.				